

質疑回答書

令和 7年 7月 3日

工事名：消第4号 朴坂地区消雪井戸新設工事

No	質疑事項	回答
1	断面図に記載のあるストレーナーについて、L=5.5mと記載があります。既製品はL=4mのものしかないと思われますが、設計変更の対象になりますでしょうか。	掘削時の土質状況などからストレーナーの位置・延長について協議し、決定後に設計変更させていただきます。
2		
3		
4		
5		
6		