

関川村内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)


【関川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
一般県道黒俣越後下関(停)線	関川村下川口178番地	スクールバスの待合所にいる子供たちが橋の高欄により見えづらい	－	カーブミラー設置	新潟県
一般県道大栗田越後下関(停)線	関川村小見128番地	歩道がなく交通量も多く危険	－	交差点の巻き込みのラインを狭くなるように引き直す	新潟県・関川村
一般国道290号	関川村高田1540番地	歩道がなく交通量も多く見通しが悪い	－	「速度落せ」「減速指導線」「ドットマーク」の設置 「横断歩道」「◇表示」ラインの引き直し	新潟県 警察
村道湯沢・沢線	関川村湯沢1808番地5	県道に取り付く変則交差点の優先路が不明確で危険	－	ドット線と巻き込みのライン(ゼブラ)を引く	関川村
村道四ヶ字郷112号線	関川村辰田新262番地	歩道のない通学路に通勤車両が進入する際危険	－	交差点の巻き込みのラインを狭くなるように引き直す	関川村
一般県道大栗田越後下関(停)線	関川村下関912番地	大型車両の往来が多く小学生の登下校には危険	－	大型車両が市街地へ流入しないアクセス道路の整備	新潟県

【対策検討メンバー】教育委員会、関川小学校、PTA、村上警察署、村上地域振興局地域整備部、関川村建設課

新潟県 関川村 関川小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、関川小学校、PTA副会長、村上警察署、村上地域振興局地域整備部、関川村建設課



歩道がなく交通量も多く見通しが悪い

- ・「速度落せ」「減速指導線」「ドットマーク」の設置【新潟県】
- ・横断歩道と◇型線を引き直す【警察】



歩道のない通学路に通勤車両が進入する際危険

交差点の巻き込みのラインを狭くなるように引き直す【関川村】



スクールバスの待合所にいる子供たちが橋の高欄により見えづらい

カーブミラー1基を設置【新潟県】



歩道がなく交通量も多く危険

交差点の巻き込みのラインを狭くなるように引き直す【新潟県・関川村】



県道に取り付く変則交差点の優先路が不明確で危険

ドット線と巻き込みのライン(ゼブラ)を引く【関川村】



大型車両の往来が多く小学生の登下校には危険

大型車両が市街地へ流入しないアクセス道路の整備【新潟県】