



上野新4号橋


側面図




平面図



断面図



桁 下 図 上野新4号橋




損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		う き	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		変形・欠損	
遊離石灰		そ の 他	

下部工図 上野新4号橋

起点側側壁

側壁 剥離・鉄筋露出-C1
[50mm×100mm]
[50mm×50mm]
写真番号-15, 16




上流側
側面図

下流側
側面図

流向→

終点側側壁



←流向



損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		う き	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		変形・欠損	
遊離石灰		そ の 他	

路面図 上野新4号橋

起点側

終点側



舗装 路面の凹凸-B2
[t=20mm, L=2000mm]
写真番号-21, 22

↑ 流向

〰 5.0mm以上の舗装の異常
〰 5.0mm未満の舗装の異常

損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		う き	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		変形・欠損	
遊離石灰		そ の 他	