



# 高田4号橋


断面図



側面図



平面図




橋面積=11.64m<sup>2</sup> (CAD求積より)  
 幅員 =11.64/2.19  
 =5.32m

桁 下 図  
高田4号橋  
(第1径間)

② 主桁 鉄筋露出-C1 [200×200]  
写真番号-1  
 $0.2 \times 0.2 \times 0.06 = 0.0012\text{m}^3$

起点側 Mg01 終点側

① xt18;主桁 鉄筋露出-C2 [800×1000]  
写真番号-2, 3  
 $0.8 \times 1.0 \times 0.06 = 0.048\text{m}^3$



↓ 流向

※赤表記：新規損傷

| 損傷の凡例 |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|
| 損傷の種類 | 表 示 | 損傷の種類 | 表 示 |
| ひびわれ  |     | う き   |     |
| 剥 離   |     | 漏 水   |     |
| 鉄筋露出  |     | 変形・欠損 |     |
| 遊離石灰  |     | そ の 他 |     |

路面図  
高田4号橋  
(第1径間)

起点側

終点側

舗装 路面の凹凸-M [30mm]  
写真番号-12

舗装 路面の凹凸-B [10mm]  
写真番号-13

地覆 欠損-B [150×500]  
写真番号-9

A1

A2

↓ 流向

~~~~ 5.0mm以上の舗装の異常  
~~~~ 5.0mm未満の舗装の異常

損傷の凡例

| 損傷の種類 | 表 示 | 損傷の種類 | 表 示 |
|-------|-----|-------|-----|
| ひびわれ  |     | う き   |     |
| 剥 離   |     | 漏 水   |     |
| 鉄筋露出  |     | 変形・欠損 |     |
| 遊離石灰  |     | そ の 他 |     |

※赤表記：新規損傷

下部工図  
高田4号橋  
(第1径間)


A2橋台

側面図  
(上流側)

正面図

側面図  
(下流側)


損傷なし



流向 →

平面図  
(A2)

Bh0201



損傷の凡例

| 損傷の種類 | 表示 | 損傷の種類 | 表示 |
|-------|----|-------|----|
| ひびわれ  |    | うき    |    |
| 剥離    |    | 漏水    |    |
| 鉄筋露出  |    | 変形・欠損 |    |
| 遊離石灰  |    | その他   |    |

※赤表記：新規損傷

下部工図  
高田4号橋  
(第1径間)


側面図  
(下流側)

A1橋台

正面図


損傷なし

側面図  
(上流側)



← 流向

平面図  
(A1)



損傷の凡例

| 損傷の種類 | 表 示 | 損傷の種類 | 表 示 |
|-------|-----|-------|-----|
| ひびわれ  |     | う き   |     |
| 剥 離   |     | 漏 水   |     |
| 鉄筋露出  |     | 変形・欠損 |     |
| 遊離石灰  |     | そ の 他 |     |

※赤表記：新規損傷